

TYP OOP 2.1, CERTIFIKAČNÍ KATEGORIE II.

## Návod na použití, skladování a ošetřování sjezdových brýlí

### Použití:

Brýle nasadíte na obličej a gumový pásek natáhněte přes sjezdovou přilbu. Ujistěte se že vám brýle správně sedí na očích. Pro utáhnutí či povolení brýlí na přilbě použijte přezky na pásku.

### Skladování:

Skladovat výrobek v suchých skladech, min. 1 metr od topných těles a na místech bez stálého slunečního záření.

### Materiál:

TPU (termoplastický polyuretan)

### Údržba:

Neperte v pračce, otřete vlhkým hadříkem.

**Brýle splňují normu EN 1938:2010.**



FORCE.cz



Dodavatel / Importer / Поставщик  
KCK Cyklosport-Mode s.r.o., Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvítkovice, CZ  
www.kckcyklosport.cz, www.force.cz  
Země původu Taiwan / Made in Taiwan / Страна происхождения Тайвань

TYPE PPE 2.1 CERTIFICATION CATEGORY II

## Instructions for use, storage and care of downhill goggles

### Use:

Put the eyeglasses on your face and pull the rubber strap over the downhill helmet. Make sure your glasses are right in your eyes. Use the strap buckles to tighten or allow goggles on the helmet.

### Storage:

Store product in dry warehouses, min. 1 meter away from heaters and in places without constant sunlight.

### Material:

TPU (thermoplastic polyuretan)

### Maintenance:

Do not wash the machine, wipe it with a wet cloth.

**The goggles comply with EN 1938:2010 standard.**



FORCE.cz



Dodavatel / Importer / Поставщик  
KCK Cyklosport-Mode s.r.o., Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvítkovice, CZ  
www.kckcyklosport.cz, www.force.cz  
Země původu Taiwan / Made in Taiwan / Страна происхождения Тайвань